



> edusampo.fi

HITSAUKSEN KOORDINOINTIPALVELU

- teräsrakenteiden CE-merkinnän edellyttämä hitsauksen koordinointi

1.7.2014 voimaan tulleen teräsrakenteiden CE-merkinnän saaminen edellyttää, että hitsaustoimintojen koordinointi on järjestetty alan yrityksissä asiaankuuluvalla tavalla. CE-merkinnän saaminen edellyttää hitsauksen koordinoinnin.

Tarjoamme yrityksille hitsauskoordinaattorin asiantuntijapalvelua. Hitsauksen koordinointi: teräsrakenteiden CE-merkinnän edellyttämä hitsauksen koordinointi, laadunvalvonta ja tekninen neuvonta EN 1090-1:2009+A1:2011 standardin mukaisesti.

...

- Aika ja paikka** Sopimuksen mukaan
Tukkikatu 2, 53900 Lappeenranta tai
- Hinta** 64 €/h (+ alv 24 %) ja koordinaattorin matkakulut
- Lisätietoja** Jukka Vasara, p. 040 500 0349, jukka.vasara@edusampo.fi



Osaamisen

polkuja.